

CELL :- 05 | CELL NAME:-Tensioner | MACHINE / STAGE :- Tensioner M/C | OPERATION :- Turning /Facing

KAIZEN THEME :- बेसिक कन्डीशन का पूरा न होना .

IDEA :-मटेरियल जमीन से टच न होना !

WIDELY/DEEPLY:-

COUNTERMEASURE:- हमने स्टैंड के निचे रबर के पैड लगाये जिससे मटेरियल स्टैंड इधर उधर होने पर फर्स पर निसान व् गड्ढे नहीं होते है !

PROBLEM / PRESENT STATUS :- मशीन शॉप में मटेरियल रखते समय स्टैंड इधर उधर होने पर जगह जगह निसान व् गड्ढे हो जाते है जिससे फर्स खराब होता है !

BEFORE



AFTER



BENCHMARK TARGET	कंडीशन पूरा न होना
KAIZEN START	कंडीशन पूरा होना
KAIZEN FINISH	6.08.2016
	12.08.2016

TEAM MEMBERS :-

योगेन्द्र सिंह
राजेश शर्मा

BENEFITS :-

ऑपरटर का मनीबल का बढ़ना
.कमी नंबर 2 को दूर करना

KAIZEN SUSTENANCE

WHY WHY ANALYSIS :- फर्स खराब होता है !

RESULT :- फर्स पर निसान व् गड्ढे नहीं होते है

WHAT TO DO :- अपरिवर्तनीय

WHY :- जगह जगह निसान व् गड्ढे हो जाते है !

HOW TO DO :- एक बार की गतिविधि !

WHY :- क्योंकि जमीन से सीधे मटेरियल टच होता है

FREQUENCY :-

ROOT CAUSE :-मटेरियल जमीन से टच होता है !

COST INCURRED FOR MAKING KAIZEN

MATERIAL COST RS.	LABOUR COST RS.	TOTAL COST RS.
0.0	0.0	0.0

SCOPE & PLAN FOR HORIZONTAL DEPLOYMENT

SR. NO.	CELL	TARGET	RESPONSIBILITY	STATUS
01	02			

REGISTRATION NO&DATE:

REGISTERED BY :-

MANAGER'S SIGN :-

